3D-Druck - Interessante Konzepte und Verbesserungen

Drucken in 3 Achsen gleichzeitig, nicht nur in Schichten:
http://hackaday.com/2014/04/13/printing-in-three-dimensions-for-real-this-time/

Koppelung des Filamentvorschubs mit der Beschleunigung der xy-Achsen:
http://basdebruijn.com/2014/05/machinekit-and-additive-manufacturing/

DIY Umbau eines Lasercutters zu einem Pulversinter-3D-Drucker
http://www.andreasbastian.com/opensls/sintered-nylon-first-prints/