

5. Software

Benötigt wird ein Vektorzeichenprogramm wie Adobe Illustrator, Corel Draw oder Inkscape.

Auf dem PC am Lasersystem des FabLab Münchens ist CorelDraw X7 / CorelDraw2018 installiert, über das die Druck-Jobs abgesetzt werden. Um Zeichnungen aus anderen Programmen zu importieren, hat sich PDF aus Zwischenformat bewährt.

Wir benutzen viel das Open Source-Programm Inkscape (<http://www.inkscape.org/>), verfügbar für Windows, Linux und Mac OS X.

- [Anforderungen an Vorlagen](#)
- [7. Tipps & Beispiele](#)
- Treiber für Windows - PCs:
 - [Epilog Zing Driver 8.05 \(04.08.2009\)](#)
 - [Anleitung zur Installation des Treibers](#)
 - Bitte in jedem Fall darauf achten, dass die Standardeinstellungen des Druckertreibers passend gesetzt wurden [Dimension von 609 x 304 mm]